ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN TỦA CHÙA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 441 /BC-UBND	*Tủa Chùa, ngày 30 tháng 8 năm 2022*

BÁO CÁO
Tình hình thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra trong 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Thực hiện Công văn số 2715/UBND-KTN ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc rà soát tình hình thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Tủa Chùa tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra trong 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:

I. Tình hình thiệt hại: Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện là **12.618** triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Thiệt hại về người: Tại xã Sính Phình đã sảy ra sét đánh và lũ quét làm 02 người tử vong (01 phụ nữ và 01 trẻ em).

2. Thiệt hại về nhà cửa: Ước giá trị thiệt hại khoảng 650 triệu đồng.

Có 13 hộ dân tại các xã Trung Thu, Huổi Só, Tả Sìn Thàng, Xá Nhè, Tả Phìn, Mường Báng, Mường Đun bị ảnh hưởng do thiên tai làm đất đá sạt vào nhà. Trong đó có 09 hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở nền móng nhà, có nguy cơ gây sụp đổ nhà nếu tiếp tục sạt lở.

Ngày 08/8/2022, tại thôn Phi Giàng 2, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa. Đã sảy ra mưa lớn gây sạt lở đất đá, đá lăn vào nhà anh Chang A Mó, trú tại thôn Phi Giàng 2, xã Tủa thàng, huyện Tủa chùa làm thiệt hại 50% ngôi nhà, không có thiệt hại về người.

3. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: Ước giá trị thiệt hại khoảng 98 triệu đồng.

- Thiện hại về nông, lâm nghiệp: Trong đợt mưa kéo dài trong tháng 5-6 đã làm 5 ha lúa chiêm xuân chuẩn bị gặt bị thiệt hại từ 50-70% và 4 ha ngô nương bị gãy đổ, rập nát thiệt hại từ 50-70%;

- Thiệt hại về chăn nuôi: Có 03 con trâu của người dân bị sét đánh. Lũ cuốn trôi 01 con bò và 01 con trâu của người dân.

- Đợt mưa to kèm giông lốc trong tháng 4 gây thiệt hại 2.000 m^2 nhà lưới bị hư hỏng tại thị trấn; tại xã Huổi Só có 01 lồng bè nuôi cá của của người dân bị hư hỏng gây thất thoát khoảng 200kg cá đang nuôi trong lồng.

4. Thiệt hại về giao thông: Ước giá trị thiệt hại khoảng 5.250 triệu đồng

Sạt lở đất đá gây vùi lấp, sụt lún làm hư hỏng ách tắc các tuyến đường giao thông liên xã trong huyện:

- Tuyến đường từ trung tâm thị trấn Tủa Chùa - Sính Phình có 01 điểm sạt lở tại Km5 + 500 gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 30m^3;

- Tuyến đường từ trung tâm xã Huổi Só xuống Sông đà có 03 điểm bị lún khoảng 1,2m làm đứt gãy nền đường với tổng chiều dài khoảng 40m;

- Tuyến đường từ trung tâm xã Trung Thu - Háng Cu Tâu có 01 điểm sạt lở đất đá bên taluy dương với chiều dài khoảng 7m gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 300m^3;

- Tuyến đường bê tông thôn Páo Tỉnh Làng 1 - thôn Páo Tỉnh Làng 2, có 01 điểm ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất, đá có chiều dài khoảng 13m; Tuyến đường bê tông thôn Háng Sùa giáp danh thôn Páo Tỉnh Làng 1 sạt lở tà luy dương có 01 điểm sạt với chiều dài khoảng 20m gây khó khăn cho việc đi lại cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 1.500m^3;

- Tuyến đường Đèo Gió - Vàng Chua xã Sính Phình có 01 điểm sạt lở đất, đá taluy dương tại Km1+675-Km1+730 gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được (Điểm sạt lở trên đã tiến hành xử lý hót sạt trong tháng 7 nhưng vẫn bị sạt tiếp do trưa thể sử lý triệt để nguy cơ sạt lở tại điểm này). Chiều dài cung sạt khoảng 65m. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 10.300m^3;

- Tuyến đường Vàng Chua - Bản Phô có 06 điểm sạt lở taluy dương lớn gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được, với tổng chiều dài 06 điểm sạt khoảng 224m. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 12.200m^3;

- Tuyến đường từ trung tâm xã Tả Sìn Thàng - Sín Chải có 01 điểm sạt lở, đất đá taluy dương với khối lượng khoảng 20m3, không gây ảnh hưởng đến giao thông;

- Tuyến đường bê tông thôn Páo Tỉnh Làng 1 - thôn Páo Tỉnh Làng 2, có 01 ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 20m^3, không gây ảnh hưởng đến giao thông;

- Tuyến đường từ trung tâm xã Lao Xả Phình đến cổng nhà văn hóa thôn 3 xã Lao Xả Phình có 01 điểm sạt đất, đá dọc đường bên taluy âm có chiều dài khoảng 20m làm mất 1/2 nền đường gây khó khăn, nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Tổng khối lượng sạt khoảng 450m^3;

- Tuyến đường nhựa từ trung tâm xã đi thôn Cáng Phình xã Lao Xả Phình có 01 đoạn đường bị lún sâu với chiều dài khoảng 7m chiều rộng khoảng 6m gây khó khăn, nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông;

- Tuyến đường nhựa từ trung tâm xã đi thôn Là Xa xã Tả Phìn có 01 điểm sạt đất, đá bên taluy dương với chiều dài khoảng 10m, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Tổng khối lượng sạt khoảng 80m^3.

- Tuyến đường từ trung tâm xã Huổi Só đi thôn Huổi Lóng có 03 điểm sạt lở đá ta luy dương gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 2.600m^3 đá.

- 01 đoạn đường tại thôn Tù Cha, xã huổi só (chiều dài khoảng 300m) bị mưa sói mòn tạo các rãnh sâu (kích thước 20x30cm) dọc lòng đường khiến phương tiện đi lại khó khăn.

- Tuyến đường từ ngã 3 Sính Phình đi trung tâm xã Trung Thu (đường ngã 7): Có 01 điểm sạt lở đá ta luy dương gây ách tắc giao thông phương tiện đi lại khó khăn, có nguy cơ sạt lở thêm. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 3.000m^3 đất.

- Tuyến đường tâm xã Trung Thu đi Pô Ca Dao: Có 01 điểm sạt lở đá ta luy dương gây ách tắc giao thông phương tiện đi lại khó khăn. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 300m^3 đất đá.

- Tuyến đường Sính Phình - Tả Phìn (thôn Là Xa) có 2 vị trí xói lở tường đầu, tường cánh và tường hạ lưu cống gây xói mòn. Khả năng mất đường nếu không gia cố sớm.

- Tuyến đường bê tông thôn Páo Tỉnh Làng 1 - thôn Páo Tỉnh Làng 2, có 03 điểm sạt lở taluy dương với tổng chiều dài sạt lở khoảng 20m; Tuyến đường bê tông nội thôn Páo Tỉnh Làng 1 có 01 điểm sạt lở tà luy dương với chiều dài khoảng 20m gây khó khăn trong việc đi lại của người và các phương tiện tham gia giao thông. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 1.500m^3

- Tuyến đường từ Nà Xa -:- Trung tâm xã Tả Phìn tại Km 17+75 có 01 điểm sạt với chiều dài khoảng 45m. Đã tiến hành xử lý hót sạt nhưng vẫn bị sạt tiếp do lượng mưa lớn và xảy ra trên nhiều ngày, xe vẫn lưu thông được tạm thời. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 350m^3

- Tuyến đường từ Tà Dê - Háng Sùa có 01 điểm sạt lở đá taluy dương gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được, chiều dài khoảng 10m. Tổng khối lượng sạt lở đá tảng khoảng 200m^3 .

- Tuyến đường nội thôn Tủa Chử Phùng có 01 điểm sạt lở đá tảng taluy dương gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được, chiều dài khoảng 10m. Tổng khối lượng sạt lở đá tảng khoảng 150m^3.

- Tuyến đường từ UBND xã Huổi só - Sông Đà có 01 điểm sạt lở ta luy dương chiều dài khoảng 15m. gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 500m^3.

- Tuyến đường thôn 3 xã Lao Xả Phình có 01 điểm sạt lở, mất 2/3 nền đường với chiều dài khoảng 20m gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua được. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 1.200m^3.

5. Thiệt hại về thủy lợi: Ước giá trị thiệt hại khoảng 1.500 triệu.

Mưa lũ làm hư hỏng 05 công trình thủy lợi trong đó: Thủy lợi Đề Chu, xã Tủa Thàng bị sạt, gãy 15m kênh; Thủy lợi Đề Lu 1, xã Tủa Thàng (Tà Si Láng) bị gãy 45m ống dẫn nước phi 350mm; Thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 xã Tủa Thàng mưa to làm sạt lở Tà luy dương gây vùi lấp kênh với chiều dài hơn 20m; Thủy lợi Kể Cải bị đứt gãy 15m kênh; Thủy lợi Kể Cải xã Mường Báng bị sạt gãy, vùi lấp 150m kênh.

6. Thiệt hại về giáo dục: Ước tổng thiệt hại 2.120 triệu đồng

- Trường PTDTBT TH Sín Chải (điểm trường Trung tâm): Sập 4 phòng nhà vệ sinh, ước thiệt hại 920 triệu đồng.

- Trường THCS Thị trấn đổ 115m tường bao xung quanh sân thể dục, sạt lở 70m kè đá khu vực giáp giữa sân thể dục và nhà hiệu bộ, ước thiệt hại 1.200 triệu đồng.

7. Thiệt hại khác: Ước tổng thiệt hại 3.200 triệu

- Công trình kè chống sạt lở taluy dương đồi thuộc Ban CHQS huyện bị đứt gẫy gây hư hỏng khoảng 100m^2 tường kè, 20m cống thoát nước, 20m tường bao khu nhà công vụ vũ khí và khoảng 800m^3 đất, đá sụt nún tràn vào khuôn viên.

- Tại công trình kè chống sạt lở đường vào nghĩa trang nhân dân thị trấn Tủa Chùa đang có hiện tượng đứt, gãy và tụt móng kè có nguy cơ sạt lở đường với chiều dài là 50m.

- Tại trạm bưu điện xã Tả Phìn nước lũ tràn vào làm đổ khoảng 15m tường bao của trạm.

II. Công tác khắc phục hậu quả

Ngay sau khi thiên tai sảy ra, UBND huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện, các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra xác minh cụ thể, chính xác tình hình thiệt hại; đồng thời giao cho UBND các xã, thị trấn huy động các lực lượng, vận động nhân dân chủ động khắc phục hậu quả của thiên tai ổn định đời sống và sản xuất.

- Đối với nội dung thiệt hại về người, ngay sau khi thiên tai sảy ra, UBND huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện, các cơ quan, ban ngành huyện, UBND xã Sính Phình phối hợp cơ quan Công an vào xác minh vụ việc lập biên bản. Giao phòng Lao động thương binh và xã hội phối hợp cùng UBND xã lập hồ sơ hỗ trợ người bị hại theo quy định của pháp luật (mỗi gia đình được hỗ trợ 18 triệu đồng). Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN huyện hỗ trợ mỗi gia đình 03 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ mỗi gia đình 02 triệu đồng.

- Đối với nội dung thiệt hại về nhà ở: Ngay khi nắm bắt thông tin thiệt hại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện đã chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng xung kích cấp xã phối hợp với người dân tổ chức di chuyển người và tài sản của các hộ gia đình bị thiệt hại đến nơi an toàn.

- Đối với thiệt hại về nông nghiệp: Huyện đã chỉ đạo xã, bản vận động người dân chủ động khôi phục lại số diện tích bị thiệt hại có thể khôi phục được; tổ chức gặt nhanh các diện tích lúa, hoa màu đến thời kỳ thu hoạch.

- Đối với các tuyến giao thông bị tắc, huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã phối hợp với doanh nghiệp tiến hành thi công tạm thời khơi thông ách tắc, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

- Đối với thiệt hại về giáo dục, chỉ đạo nhà trường đã thu dọn và bố trí nhà vệ sinh cho học sinh sang khu vực khác tại trường PTDTBT TH Sín Chải. Trường THCS Thị trấn trước mắt nhà trường đã xử lý hót đất sạt, bố trí rào tạm để đảm bảo an toàn chuẩn bị cho năm học mới.

- Đối với các công trình cơ sở hạ tầng khác bị thiệt hại: Huyện đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương, chủ động khắc phục, sử lý gia cố tạm thời để chánh các công trình bị hư hỏng thêm.

III. Đề xuất, kiến nghị

Do từ đầu năm đến nay tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn huyện diễn ra hết sức phức tạp, phần lớn nguồn vốn dự phòng ngân sách huyện đã được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn lại rất lớn khoảng 12.618 triệu đồng, dự kiến kinh phí dự kiến để khắc phục triệt để các thiệt hại do mưa lũ gây ra lại rất lớn khoảng 20.000 triệu đồng vượt quá khả năng huy động và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Do đó UBND huyện Tủa Chùa kiến nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để UBND huyện Tủa Chùa khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ gây ra.

Trên đây là nội dung Báo cáo về tình hình thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra trong 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa của UBND huyện Tủa Chùa./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN (10b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tuân